Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil

Município de **Toledo - PR**

O presente Plano de Contingência Municipal estabelece diretrizes para ações de resposta a desastres envolvendo **Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades**.

Versão 124, atualizado em 13/11/2026

Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Toledo - PR

Sumário

1. Introdução..... 3
1.1. Documento de Aprovação..... 3
1.2. Página de Assinaturas..... 4
1.3. Instruções para o uso do plano..... 6
1.4. Instruções para a manutenção do plano..... 7
2. Finalidade..... 7
2.1. Pressupostos do Planejamento..... 7
3. Caracterização do Cenário..... 8
3.1. Áreas de Alagamento..... 9
3.2. Áreas de Deslizamento..... 45
3.3. Áreas de Inundação..... 48
4. Cadastro de Abrigos..... 58
4.1. Quando ativar o abrigo..... 58
5. Cadastro de Recursos..... 67
6. Ativação do Plano..... 72
6.1. Autoridade de Ativação..... 72
6.2. Critérios para Ativação..... 72
6.3. Procedimentos para Ativação..... 73
7. Desmobilização do Plano..... 74
7.1. Critérios para a desmobilização..... 74
7.2. Autoridade para desmobilização..... 74
7.3. Procedimentos para desmobilização..... 74
8. Ações Operacionais..... 75
8.1. Monitoramento..... 75
8.2. Prioridades na gestão da ocorrência..... 76
9. Ações de Resposta..... 77
10. Instalação do sistema de comando de incidentes..... 78
10.1. Organograma do SCI..... 80
11. Atribuições Gerais..... 81

1. INTRODUÇÃO

1.1. Documento de Aprovação

O plano de Contingencia de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para **deslizamentos, alagamentos, inundações, granizo, vendavais e tempestades** no município de **Toledo - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de **Toledo - PR** identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

1.2. Página de Assinaturas

Nome	Instituição	Assinatura
	SECRETARIA DA SAÚDE	
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
	SECRETARIA DA FAZENDA	
	DIRETOR EMDUR	
	CORPO DE BOMBEIROS	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COORDENADOR DE FROTAS)	
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO (DIRETOR)	
	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (INTERINO)	
	PREFEITURA MUNICIPAL (PREFEITO)	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO)	
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO (DIRETOR)	
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Nome	Instituição	Assinatura
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	

1.3. Instruções para uso do plano

O presente plano foi metodologicamente planejado para o uso prático facilitando a coleta e a busca de informações dentro do município, focando o atendimento a desastre. Para um uso mais operacional é interessante que o usuário deste plano faça a sua impressão colorida, pois cada uma das áreas abaixo é destacada com uma cor diferenciada no canto de cada página para um manuseio mais prático:

- **Caracterização do Cenário (AZUL):** Resultante da coleta de informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população. Estas localidades cadastradas denominamos de "áreas de atenção";

- **Cadastro de Abrigos (AMARELO):** Através deste formulário busca-se não apenas somente identificar o local físico com a possibilidade para o abrigamento de pessoas vítimas de desastres, mas construir uma lógica na concepção que é a formação de um abrigo, identificando as funções básicas para um funcionamento harmonioso, bem como elencar os atores deste contexto;

- **Cadastro de Recursos (VERDE):** Nesta etapa do plano busca-se os principais recursos que usualmente são utilizados quando em um momento de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente. Vale lembrar que o plano parte de ponto básico podendo o município de acordo com a sua especificidade agregar mais recursos que ache interessante não se prendendo somente aos itens aqui elencados;

- **Ativação do Plano (VERMELHO):** Através deste é que são direcionadas as funções que deverão ser exercidas para a organização de uma gestão do desastre, destacando-se as pessoas com suas funcionalidades dentro do contexto do atendimento a ocorrência. Essas funções correspondem ao previsto no SCI (Sistema de Comando de Incidentes).

É importante saber:

O Coordenador Operacional é a pessoa responsável por organizar as primeiras ações de atendimento no momento da ocorrência. Ele é a fonte ígnea para a gestão do desastre, deve ser uma pessoa com poder de articulação entre as secretarias municipais, que consiga prover através de contatos os meios necessários para o atendimento inicial ao desastre. Sua atuação se inicia com o comunicado do evento e se encerra com a formação do comando do SCI

O Gabinete Gestor de Desastre (comando do SCI) é responsável pela operação como um todo. Cabe a ele desenvolver os protocolos e respostas geradas pelas demandadas provenientes do incidente. Para a concepção deste gabinete é interessante que as pessoas que irão fazer parte do mesmo contemplem as seguintes características:

A) Pessoas que tenham responsabilidade pelas suas ações;
B) Pessoas que tenham o controle e articulação de grande número de recursos;
C) Pessoas que tenham grande representatividade no contexto do município;
D) Pessoas que tenham responsabilidade legal para a questão;
E) Pessoas com poder de decisão;

Dentro deste contexto sugerimos, no âmbito municipal, que a composição do gabinete seja formada pelos representantes das pastas de Obras, Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública e Prefeito Municipal.

1.4. Instruções para a manutenção do plano

Para melhoria do Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar simulados conjuntos no mínimo **duas** vezes ao ano, sob a coordenação do **Coordenador Operacional**, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do Plano de Contingência que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nestes relatórios, os participantes deverão se reunir para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse

2. FINALIDADE

O plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON do município de **Toledo - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

2.1. Pressupostos do Planejamento

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações significativas nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, enquanto os demais órgãos dependerão de um plano de chamada para a sua mobilização nos períodos fora do horário comercial;

- É desejável que o tempo de mobilização interna de cada órgão envolvido neste plano seja de no máximo 2 (duas) horas, **independente do dia da semana ou horário do acionamento**;

- A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em **2 (duas) horas** após ser autorizada;

- O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com **5 (cinco) horas de antecedência** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

- Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos eventos descritos nos cenários acidentais, e caso sejam afetados deverá ser acionado o mais rapidamente possível a REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores) através dos telefones de plantão da CEDEC - ou ;

- O mau tempo pode ser um condicionante que impedirá o deslocamento de aeronaves para a região;

- O tempo de permanência em operação de representantes ou grupos de cada órgão dependerá das características do desastre;

- As funções desenvolvidas pelas instituições quando na recorrência de um desastre não ensejam qualquer tipo de remuneração, sendo considerado serviço de relevante interesse público;

3. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

Para a caracterização do cenário foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações aos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas adotou-se uma nomenclatura de "áreas de atenção", que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, como alagamentos, inundações ou deslizamentos. É importante ressaltar que cada área de atenção se refere a uma localidade especifica, se, por exemplo, no município há dois bairros que comumente alagam neste município há no mínimo duas áreas de atenção.

A ideologia do plano é de que cadastradas todas as "áreas de atenção" do município, seja possível, quando em um alerta meteorológico, poder priorizar, através da análise dos dados constante em cada área, qual localidade irá ter uma intervenção prioritária dos órgãos de resposta.

Lembrete: Para parâmetros de priorização de alerta nas áreas de atenção:

1º	Aquelas com maior concentração populacional correlacionada com a pior predominância construtiva;
2º	Aquelas com pior infraestrutura;
3º	Aquelas com mais pontos sensíveis dentro dos polígonos, como asilos, escolas, hospitais, etc;

Na sequência estão as fichas de cadastro destas áreas de atenção, divididas em três sessões:

1) Áreas de atenção de Alagamentos;

2) Áreas de atenção de Deslizamentos;

3) Áreas de atenção de Inundações;



Total de áreas: 16

Alagamento

Dados Básicos

Localidade: Avenida João Muraro, numeral aproximado 2053 - Jardim Porto Alegre

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área plana, com alto fluxo de veículos, residências e edificações comerciais.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:
O ponto, em situações extremas, pode dificultar a movimentação de veículos da EMDUR/pátio de máquinas da prefeitura.

População afetável: 50

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco


Descrição:
O local além de ser uma das principais vias da cidade, afeta o acesso a rotatória de outra avenida importante, podendo causar grandes transtornos no trânsito.


Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Minas Gerais
Avenida Parigot de Souza
Avenida Parigot de Souza
Rua Belo Horizonte
Avenida Parigot de Souza
Rua São Paulo
Rua Porto Alegre
Rua Guerino Maschio
Avenida José João Muraro
Avenida João José Muraro, numeral aproximado 2053 - Jardim Porto Alegre
Rua Cerro Largo
Rua Dom Armando Circo
Rua Virgílio Comerlato
Rua Monteiro Lobato
Rua João Paulo I
Rua João XXIII
Rua Erechim
Rua Presidente Emílio Garrastazu Médici

Dados Básicos

Localidade: Avenida Parigot de , próximo ao numeral 3172 - Bairro Industrial

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
O trecho é composto por via pavimentada, com alto fluxo de veículos, com canteiro central, calçadas, sistema de iluminação pública, encontrando-se adjacente à faixa de preservação da Sanga Panambi, a qual apresenta significativa cobertura vegetal arbórea. Trecho majoritariamente de edificações comerciais

Identificação dos possíveis danos

Residências: 5 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
A Sanga Panambi é considerada ponto sensível em razão de sua interação com a malha urbana.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco


Descrição:
Área sujeita ao aumento da vazão da Sanga Panambi durante chuvas intensas, recebendo contribuições da drenagem urbana. A concentração do escoamento superficial pode favorecer alagamentos localizados.


Responsável pelo levantamento dos dados:
Comissão da Defesa Civil

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Cruz Machado
Avenida Parigot de Souza
Avenida Parigot de Souza
Avenida Parigot de Souza, próximo ao numeral 3172 - Bairro Industrial
Avenida Parigot de Souza
Rua Pedro dos Santos Ramos
Rua Ursula Nitzbon
Rua Almir Gasparim
Rua Angelo Giachini

Dados Básicos

Localidade: Avenida Roberto Fachini, numeral aproximado 154 - Jardim Coopagro

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
A área localizada na Avenida Roberto Fachini, nº 154 e adjacências, apresenta histórico de alagamentos durante eventos de chuvas intensas. Algumas residências foram construídas abaixo do nível da via

Identificação dos possíveis danos

Residências: 13 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
Residências sensíveis (de acordo com o último registro no bairro) numeral 154, 144 e 164

População afetável: 50

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O acúmulo de águas pluviais decorrente da elevada precipitação e da capacidade insuficiente de escoamento da drenagem local ocasiona o extravasamento da água para vias públicas e imóveis próximos, podendo causar danos materiais, interrupção da mobilidade e transtornos à população residente.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local




Rua Isolde Timm
Rua Roberto Fachini
Avenida Roberto Fachini, numeral aproximado 154 - Jardim Coopagro
Rua Ivo Heiss

Dados Básicos

Localidade: Avenida Senador Atílio Fontana, numeral aproximado 540 - Vila Paulista

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
recho da Avenida Senador Atílio Fontana localizado junto à travessia do Rio Toledo, caracterizado por intensa circulação de veículos, ocupação urbana consolidada e proximidade imediata com o curso hídrico.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 2

Pontos sensíveis:
A área encontra-se inserida na faixa de influência do Rio Toledo, estando sujeita à elevação do nível da água durante eventos de precipitação intensa.

População afetável: 40000

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Sem ocupações, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado ao transbordamento do Rio Toledo durante eventos de precipitação intensa, quando a vazão do curso d'água ultrapassa sua capacidade de escoamento, provocando inundação da via e áreas adjacentes. A situação pode ser agravada pelo aporte de águas pluviais urbanas e por eventuais restrições hidráulicas existentes na travessia do rio.


Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador


Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Avenida Senador Atílio Fontana, numeral aproximado 540 - Vila Paulista
Avenida Senador Atílio Fontana

Dados Básicos

Localidade: Bairro São Francisco

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Ruas Sestilio Parizoto, Fridalina Ellert, Reinaldo Barilli, Alipio Holzback. Área urbana consolidada com predominância residencial, composta por vias pavimentadas, calçadas e infraestrutura urbana.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 20 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências, moradores e pedestres; Veículos estacionados e em circulação;

População afetável: 80

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco


Descrição:
Vias com declividade, presença de diversas obras em andamento e trechos com meio-fio ainda não concluído, fatores que podem favorecer o escoamento superficial da água, o carreamento de sedimentos e o acúmulo de enxurradas em eventos de chuva intensa.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador


Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Willy Barth
Rua Mathias Fürh
Rua Hanni Clajus
Rua Carlos Sbaraini
Rua Angelo Micheletto
Rua Francisco Finkler
Rua Reinaldo Barilli
Rua Waldemar Schorr
Rua São Mateus
Rua Vilmar Ribeiro
Bairro São Francisco
Rua Jose Gobbi
Rua Sestilio Parizotto
Rua Antonio Bressam
Rua Willy Tesch
Rodovia Egon Podolly
Rua Edwino Frank

Dados Básicos

Localidade: Parque Frei Alceu Richetti, Rua São Paulo, numeral aproximado 750 - Jardim Porto Alegre

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área pública de lazer localizada no Jardim Porto Alegre, composta por pista de caminhada, quadras esportivas, playground, pista de skate, pista de bicicross e áreas gramadas. Nesse local também está localizado a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 1 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:
Playground infantil;
Pista de caminhada;
Quadras esportivas;
Pista de skate;

População afetável: 100

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Sem ocupações, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado ao acúmulo temporário de águas pluviais durante eventos de chuva intensa, ocasionando alagamento de áreas de circulação, equipamentos de lazer e espaços de permanência, podendo restringir o uso do parque pela população.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Rio Grande do Sul
Rua Beata Angelina
Rua Ramiro Zibetti
Rua Porto Alegre
Rua São Paulo
Parque Frei Alceu
Rodovia Doutor Ernesto Dall'Oglio
Rua Minas Gerais
Rua Vitor Hugo
Rua Belo Horizonte
Rua Goiás

Dados Básicos

Localidade: Rua Albino Scariot entre as ruas Eduardo Gatto e Ricardo Galante, próximo ao numeral 2352 - Vila Coo

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área urbana consolidada com predominância residencial, composta por vias pavimentadas, calçadas e infraestrutura urbana.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 15 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências localizadas ao longo da Rua Albino Scariot;
Moradores e pedestres;
Veículos estacionados e em circulação;

População afetável: 60

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco


Descrição:
Pontos mais baixos acumulam as águas pluviais de ruas de níveis superiores, entende-se que a causa é a impermeabilização da área.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local




Rua Pacífico Dezem
Rua Willy Wey
Rua Fioravante Cielo
Rua José Geremias
Rua Adelino João Dal Bosco
Rua Eduardo Gatto
Rua Laurindo Moterle
Rua Vicente Roos
Rua Leonardo Francisco Nogueira
Rua João Agnes Filho
Rua Abimo Soares
Rua Maria José Nogueira
Rua José Carlos Basso
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Rodrigues Alves
Rua Pedro Lodi
Rua Doutor Jorge Nunes
Rua Padre Lino Beal
Rua Américo Sehn
Rua João Pedro Bordignon
Rua Ocelino Arrosi
Rua Leopoldo Angeli
Rua Rosilino Barbieri

Dados Básicos

Localidade: Rua Aracaju e Rua Belo Horizonte - Distrito de Novo Sarandi

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
A Rua Aracaju, localizada no Distrito de Novo Sarandi, caracteriza-se por ser uma via de revestimento pri (não pavimentada), situada em área com presença de barracões industriais, atividades agroindustriais e terrenos com baixa permeabilidade.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Barracões industriais e comerciais localizados às margens da via;
Acesso de veículos de carga e transporte de insumos agrícolas;
Infraestrutura viária da Rua Aracaju, sujeita a erosão e degradação do leito carroçável;
Redes de energia e demais serviços essenciais presentes na região;
Áreas de circulação de trabalhadores e moradores do distrito.

População afetável: 40

Característica da área afetável: Área Urbana, Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
Chuvas intensas e concentradas em curto período; Insuficiência ou ausência de sistema adequado de drenagem pluvial; Baixa capacidade de infiltração do solo em determinados pontos; Concentração do escoamento superficial proveniente de áreas adjacentes; Formação de lâmina d'água sobre a via, dificultando o tráfego e o acesso às edificações; Possibilidade de erosão do leito da estrada e carreamento de sedimentos; Potenciais danos materiais em edificações e equipamentos situados em cotas mais baixas.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






PR239
Rua Marechal Castelo Branco
Rodovia PR-239
PR239
Rua Fortaleza
Rua São Paulo
Avenida Rio de Janeiro
Rua João Pessoa
Rua Aracaju
Rua Florianópolis
Rua Belo Horizonte
Rua Niterói
Rua Aracaju e Rua Belo Horizonte - Distrito de Novo Sarandi
Rua Salvador
Rua Natal
Rua Recife
Rua 25 de Julho
Rua Maceió

Dados Básicos

Localidade: Rua Bento Gonçalvez, Avenida Rio Pardo, Rua dos Pioneiros, Rua Antônio - Distrito de Vila Nova

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho da Avenida Rio Pardo, Distrito de Vila Nova, caracterizado por via pavimentada inserida em área urbanizada, com ocupações residenciais e atividades rurais em seu entorno.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 20 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências localizadas às margens da avenida;
Via de acesso principal do Distrito de Vila Nova;
Rede de infraestrutura urbana (drenagem, pavimentação e calçadas);
Tráfego de veículos e pedestres.

População afetável: 80

Característica da área afetável: Área Urbana, Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
A Avenida Rio Pardo, localizada no Distrito de Vila Nova, apresenta suscetibilidade a alagamentos e enxurradas durante eventos de chuvas intensas. Em razão do elevado volume de precipitação, ocorre escoamento superficial concentrado proveniente das áreas adjacentes, ocasionando acúmulo de água sobre a pista e transporte de sedimentos para a via. A situação compromete a mobilidade urbana, dificulta o tráfego de veículos e pedestres e pode gerar riscos à população residente e aos usuários da via, especialmente durante eventos pluviométricos severos.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador


Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rodovia Of 106
Rodovia Of 316
Rua Bento Gonçalves
PR239
Avenida Rio Pardo
Rua Bartolomeu de Gusmão
Rua Augusto Severo
Rua Afonso Pena
Rua General Gomes Carneiro
Rua Pedro Americo
Rua Carlos Gomes
Rua Cardeal Pacelli
PR239
Rua Bento Gonçalvez, Avenida Rio Pardo, Rua dos Pioneiros, Rua Antônio - Distrito de Vila Nova
Rua Joaquim Nabuco
Rua Antonio Prado
Rua Livramento
Rua Dona Edela
Rodovia Of 007

Dados Básicos

Localidade: Rua Barbosa, numeral aproximado 2467 - Vila Industrial

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Avenida Barbosa, Vila Industrial, em trecho adjacente à Sanga Panambi. A área caracteriza-se por ocupação predominantemente urbana, composta por vias pavimentadas, edificações residenciais e comerciais, além de infraestrutura viária de grande circulação.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:
O local encontra-se inserido em área de influência direta da Sanga Panambi, estando sujeito ao aumento do nível do curso d'água durante eventos de chuva intensa, podendo ocorrer transbordamento para a pista

População afetável: 100

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Sem ocupações, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
O alagamento e a inundação da área são favorecidos pela ocorrência de chuvas intensas, pelo aumento da vazão da Sanga Panambi, pela elevada impermeabilização do solo urbano e pela concentração do escoamento superficial proveniente da bacia contribuinte. O cenário pode ser agravado por limitações da rede de drenagem pluvial e por eventuais obstruções em estruturas hidráulicas, resultando no acúmulo de água sobre a via e no transbordamento do curso d'água.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Nelson Dallavecchia
Rua Videira
Rua Teriama
Rua Maná
Rua Carlos Barbosa
Rua Carlos Barbosa
Rua Carlos Barbosa
Rua Carlos Barbosa, numeral aproximado 2467 - Vila Industrial
Rua 15 de
Rua Carro Cora
Rua Manô Garrincha
Rua Joana D'Arc
Rua Pinheiro Machado
Rua Doutor Oswaldo Silveira

Dados Básicos

Localidade: Rua Dom II, entre as ruas General Estilac e Rua Haroldo Hamilton

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho urbano com predominância de vias pavimentadas, edificações residenciais e comerciais, localizado em área influenciada pela drenagem que converge para o entorno do Lago Municipal Diva Paim Barth. Alto fluxo de carros e pedestres.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 5

Pontos sensíveis:
Residências e estabelecimentos comerciais próximos à via pública;
Sistema de drenagem urbana sujeito à sobrecarga em eventos de chuva intensa;
Vias de circulação com potencial comprometimento do tráfego;
Áreas adjacentes ao canal de drenagem e à jusante do lago.

População afetável: 200

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Alagamentos temporários devido à insuficiência da capacidade de escoamento das águas pluviais; Acúmulo de água sobre a pista, dificultando a mobilidade de veículos e pedestres; Possibilidade de invasão de água em imóveis localizados em cotas mais baixas;

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Ledoino José Biavatti
Avenida Parigot de Souza
Rua 3 de Outubro
Rua Santo Campagnolo
Rua Assis Brasil
Rua Crissumal
Rua Angelo Giachini
Rua Almir Gasparin
Rua Haroldo Hamilton
Rua Augusto Formighieri
Rua Julio de Castilhos
Rua Dom Pedro II, entre as ruas General Estilac Leal e Rua Haroldo Hamilton
Rua Liberato
Rua Tupã
Rua Wilson Albuquerque
Rua Tenão Nicolau
Rua Santos Dumont
Rua Raimundo Leonardi
Rua Almirante Barroso
Rua Saranda
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua Pedro dos Santos Ramos
Rua General Estilac Leal
Rua Primavera
Rua Aurea
Rua Maringá
Rua Coronel Vicente
Rua da Liberdade
Rua Dom Pedro II
Largo Chico Mendes
Rua General Canrobert Pereira da Costa
Rua da Fé

Dados Básicos

Localidade: Rua Emílio de Menezes, próximo ao numeral 88 - Vila Industrial

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Região baixa, influenciada pela microbacia da Sanga Panambi e por áreas urbanizadas com elevada impermeabilização

Identificação dos possíveis danos

Residências: 3 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
Ponte sobre a Sanga Panambi, Associação de Moradores do Jardim Esplanada, Parque Infantil do Jardim Esplanada

População afetável: 45

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
A região apresenta elevada impermeabilização do solo, favorecendo o rápido escoamento superficial das águas pluviais durante eventos de chuva intensa, somada ao curso d'água causa alagamento.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Rocha Pombo
Rua Emilio de Menezes
Rua Emílio de Menezes, próximo ao numeral 88 - Vila Industrial
Rua Nelson Dellavecchia
Rua California
Rua Siqueira Campos

Dados Básicos

Localidade: Rua Marumbi, próximo ao numeral 141 - Jardim Gisela

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Via urbana localizada no Jardim Gisela, caracterizada por ocupação predominantemente residencial, pavimentação asfáltica e infraestrutura urbana consolidada.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 20 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências, veículos e pedestres.

População afetável: 60

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado ao acúmulo temporário de águas pluviais sobre a via pública durante eventos de chuva intensa, em decorrência da elevada impermeabilização urbana e da limitação da capacidade de drenagem para absorver e conduzir os volumes escoados.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local




Rua Coronel Angelo Melo
Rua Pinheiro Machado
Rua Marumbi
Rua Marumbi, próximo ao numeral 141 - Jardim Gisela
Rua Borges de Medeiros
Rua São Paulo
Rua Caetano Severino Perin
Rua Uruguai
Rua Saturno
Rua General Daltro Filho

Dados Básicos

Localidade: Rua Matelândia, Rua General Alcides Etchegoyen e Rua Corbélia – Jardim Santa

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área urbana consolidada composta por vias pavimentadas, ocupação predominantemente residencial e intenso fluxo de veículos.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 40 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências, casas de shows, igrejas, bares.

População afetável: 180

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado ao acúmulo temporário de águas pluviais sobre as vias públicas durante eventos de chuva intensa, em decorrência da elevada impermeabilização da área urbana e da concentração do escoamento superficial, podendo ocasionar alagamentos localizados e dificuldades de mobilidade.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local




Rua Padre Antônio Patui
Rua Vila Lobos
Rua Nossa Senhora da Luz
Rua Matelândia
Rua da Faculdade
Rua da Faculdade
Rua da Faculdade
Rua Corbélia
Rua Guanabara
Rua Matelândia, Rua General Alcides Etchegoyen e Rua Corbélia - Jardim Santa Maria
Rua General Alcides Etchegoyen
Rua Ida Becker
Avenida Ministro Costa e Silva
Rua Santa Maria
Rua Céu Azul
Rua Formosa
Rua Terra Roxa
Rua Juracir Dalpra
Rua Leonir Garetta
Rua Carlos Mathias Becker
Rua Santa Mônica

Dados Básicos

Localidade: Rua Alvares Cabral, número 211 - Jardim Europa

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho urbano composto predominantemente por ocupação residencial e vias pavimentadas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 2 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Residências, pedestres, ciclovias e o Rio Toledo

População afetável: 10

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Alagamentos em períodos de chuva intensa;

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Alfredo Schneider
Rua João Pessoa
Rua Ricardo Maccari
Rua Marquês de Pombal
Rua João Zanella
Rua Martim Heck
Rua Dona Veronese
Rua Batuíno Luiz Feliciani
Rua Emílio Patrichelli
Rua General Câmara
Rua Augusto Negri
Rua Attilio de Bona
Rua Pedro Alvares Cabral
Rua Pedro Alvares Cabral, número 211 - Jardim Europa
Rua Osvaldo Cruz
Avenida Maripá
Rua Carlos Gomes
Rua Padre Luciano Ambrosine
Rua Prudente de Morais
Rua Moreira Sales
Avenida Maripá
Rua Attilio Gasperin Longhi
Rua Quintino Bocaiuva
Rua Francisco Alves
Rua Mato Grosso
Avenida Maripá

Dados Básicos

Localidade: Rua Santo Ângelo, próximo ao numeral 631 - Vila Industrial

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Via urbana inserida em área residencial consolidada da Vila Industrial, com predominância de pavimentação asfáltica, edificações residenciais e infraestrutura urbana implantada.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:
Residências lindeiras à via;
Centro de Artes Marciais
Associação e Galeria Esportiva

População afetável: 200

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado ao acúmulo temporário de águas pluviais sobre a via pública durante eventos de chuva intensa, em decorrência da elevada impermeabilização da área urbana e da limitação da capacidade de drenagem local para absorção e condução dos volumes escoados.


Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Uruguai
Rua Santo Angelo
Rua Santo Angelo
Rua Santo Ângelo, próximo ao numeral 631 - Vila Industrial
Rua Santo Angelo
Rua Santo Campagnolo
Rua Barão do Rio Branco
Rua Doutor Mario Totta
Rua Santos Dumont
Rua Santa Rosa
Rua Santa Rosa
Rua Santa Rosa



Total de áreas: 1

Deslizamento

Dados Básicos

Localidade: Av Egídio Jeronimo Munaretto, nº 7387 e 7411, bairro Jardim Panceira

Detalhamento:
Aterro irregular barranco instável, sobre analise, de geólogo da CEDEC, aguardando parecer.

Condições topográficas e do solo

Declividade: 45 ~ 75%; **Vegetação:** Natural; **Drenagem:** Difusa

Evidências de movimentos: Cicatrizes antigas

Identificação dos possíveis danos

Residências: 15; **Prédios públicos:**0; **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
A irregular sem investimento publico.

População afetável: 45

Característica da área afetável: Cicatrizes antigas
, Área Rural

Tipo de ocupação: Loteamento sem infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
Deslizamento de barroco proveniente de aterro irregular, esta sendo acompanhada ,sobre movimentação no talude mas aparentemente esta estável

Responsável pelo levantamento dos dados: Comissão de Defesa Civil Municipal . coordenador operacional .

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local






Rua Bom Pastor
Rua Romano Feldkircher
Rua Presidente Tancredo Neves
Rua Presidente Deodoro da Fonseca
Rua Ervino Hutt
Rua Anibaldo Hoffmann
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Tranquilo M Pizzatto
Rua Pierina Marcin Berticelli
Rodovia Doutor Ivo Rocha
PR317
Rodovia Doutor Ivo Rocha
Av Egídio Jeronimo Munaretto, nº 7387 e 7411, bairro Jardim Panceira
Rua Emílio Toigo
Rua Maranhão



Total de áreas: 4

Inundação

Dados Básicos

Localidade: Linha Santa Inês

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
A área sujeita a inundações fica próxima a uma curva do Rio São Francisco. Com fortes chuvas, o nível do rio sobe e transborda, interditando as estradas da região mais baixa.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 4 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
Estradas, habitações e edificações particulares, além de pessoas e animais.

População afetável: 16

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Habitações precárias

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:
A área em questão está muito próxima ao Rio São Francisco. A precipitação em excesso causa a inundação

Responsável pelo levantamento dos dados:

A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:


Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Sestilio Parizotto
Rua Antonio Bressam
Rua Ann Rehmbeck
Estrada Of 414
Rodovia Egon Pufhell
Linha Santa Inês

Dados Básicos

Localidade: Parque dos Pioneiros, localizado entre os bairros Centro, Vila Operária e Jardim Concórdia.

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área de lazer urbana localizada entre os bairros Centro, Vila Operária e Jardim Concórdia, composta por lago artificial, áreas verdes, pista de caminhada e estruturas de recreação.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 2 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
A área possui significativa circulação de pessoas em razão da existência de equipamentos de lazer e convivência, incluindo o Parque das Águas (complexo de piscinas públicas), a Associação dos Pioneiros de Toledo (APITO), pista de caminhada, áreas recreativas e espaços para eventos.

População afetável: 2000

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Sem ocupações

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
O risco de inundação está associado ao aumento do nível do Rio Toledo durante eventos de precipitação intensa, podendo ocorrer o extravasamento da calha do curso d'água para áreas do Parque dos Pioneiros, especialmente em setores mais baixos próximos às margens do rio. A situação pode ser agravada pelo aporte de escoamento superficial urbano e pela saturação do solo.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Primo Francesconi C
Parque dos Pioneiros.
Rua Portugal
Rua Portugal
Rua Leopoldo Rodhe
Rua Portugal

Dados Básicos

Localidade: Pequena Central Hidrelétrica São Francisco

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Área rural localizada junto à PCH São Francisco, empreendimento hidrelétrico implantado no Rio São Francisco Verdadeiro. O local é composto por barragem, reservatório, vertedouro, casa de força e demais estruturas operacionais associadas à geração de energia elétrica.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:
PR-317 (ponte e trecho rodoviário próximo ao Rio São Francisco Verdadeiro); Propriedades rurais localizadas a jusante da barragem; Moradias isoladas e sedes de chácaras existentes na área de influência; Estradas rurais e acessos vicinais; Áreas de produção agrícola e pecuária; Redes de energia, telecomunicações e infraestrutura rural; Trabalhadores e visitantes da própria usina; Áreas de preservação permanente (APPs) e matas ciliares ao longo do rio.

População afetável: 500

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Sem ocupações

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado à elevação do nível do Rio São Francisco Verdadeiro durante eventos hidrológicos extremos e à presença da estrutura de barramento da PCH São Francisco, podendo resultar em aumento das vazões a jusante, alagamentos localizados em áreas ribeirinhas e necessidade de acionamento dos procedimentos previstos no Plano de Ação de Emergência da barragem.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Toledo Energia Renováveis

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local




Rua Luiz Pavan
Rua Antonio Bressam
usina
Rua Narciso Antonio Casarotto

Dados Básicos

Localidade: Rua Garib . próximo ao numeral 310 - Vila Paulista

Nome do rio: **Nome da bacia hidrográfica:**

Detalhamento:
Trecho urbano da Rua Garib , na Vila Paulista, localizado próximo ao Rio Toledo. A área apresenta ocupação residencial consolidada, vias pavimentadas e infraestrutura urbana implantada, estando inserida na área de influência do curso hídrico.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 0 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 2

Pontos sensíveis:
Áreas de lazer próximas ao rio; População residente e transeuntes; Rio Toledo

População afetável: 200

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:
O risco está associado à combinação entre o aumento do nível do Rio Toledo e o acúmulo de águas pluviais decorrentes de chuvas intensas, podendo ocasionar alagamentos da via pública e inundação de áreas adjacentes situadas próximas ao leito do rio.

Responsável pelo levantamento dos dados:
Coordenador


A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:

Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: Assistente/Secretário(a) (COMPDEC)

Fotos do local






Rua Garibaldi, próximo ao numeral 310 - Vila Paulista
Rua Alfredo Colla
Rua das Margaridas
Rua Travessa
Travessa Paraná
Rua Ipiranga
Rua 25 de Julho
Rua Diamantina
Rua Machado de Assis
Rua Ângela Tonial
Rua Maceió
Rua Itapuã
Rua Laguna
Rua Tarumã
Rua Lisboa
Rua 21 de Abril
Rua Tomaz Gonzaga
Rua Anita Garibaldi
Rua Marcílio Dias
Rua Manoel Ribas
Rua São Francisco Toledo
Rua Santa Terezinha
Rua Santa Cecília
Rua 13 de Maio
Rua Paulista
Rua dos Santos
Rua Carlos João Trats
Rua Garibaldi
Rua Santa Laura
Rua Marechal Floriano
Rua Doutor Flores
Rua Itacoloomi
Rua Itajuba
Rua Xavantes
Rua 1º de Janeiro
Rua Amélia Bianca
Rua Rui Barbosa
Rua Almirante Tamandaré
Rua Epitácio
Rua Pedro Rosa dos Santos
Rua Orlando Correa Lopes
Rua João Alberto
Avenida Senador Attilio Fontana

4. CADASTRO DE ABRIGOS

A ficha de cadastro de abrigos foi idealizada para auxiliar na formação destes locais, pois muito mais importante do que ter referenciado um local físico para recepcionar estas pessoas é ter uma estrutura de pessoal e logística previamente estabelecida, onde os atores de gestão terão a consciência de suas ações, qualificando assim desta maneira o atendimento.

4.1. Quando ativar o abrigo:

Os responsáveis pela ativação dos abrigos devem ser acionados sempre que houver a emissão de alertas para as áreas de atenção. Caso haja a confirmação da necessidade de remoção das pessoas das áreas de atenção, os responsáveis deverão ativar os abrigos. O abrigo deverá ser ativado ainda quando na ocorrência de um desastre que atinja localidades com ocupação e que haja a necessidade de se alocar pessoas em um local seguro.

Check-list para ativar o abrigo:

( ) Confirmado o alerta ou ocorreu um evento com necessidade de realocar pessoas;

( ) Verifique as áreas atingidas ou com alerta;

( ) Verifique dentro do cadastro de abrigos qual deles é o mais adequado para abrigar estas pessoas;

( ) Verifique se o número de pessoas atingidas pode ser alocado em um único abrigo ou se será necessário mais de um abrigo;

( ) Verifique o meio de transporte e as rotas a serem utilizadas para a retirada destas pessoas (sugestão: Utilizar ônibus, verificar no cadastro de recursos);

( ) Acionar os gestores do abrigo a ser mobilizado, conforme cadastro;

( ) Solicitar confirmação de condições do abrigo acionado, para início das atividades;

IMPORTANTE: Um abrigo deve ser planejado para cada sete dias, ou seja, os recursos necessários para a sua organização devem ser estimados para este período, podendo ser reorganizado na mesma proporção caso seja necessário.

SUGESTÃO PARA ROTINA DE ABRIGOS

Atividades/Rotinas	Horários sugeridos
Alvorada (despertar)	7h
Café da manhã	7h30m até 8h
Almoço	12h até 13h
Jantar	18h até 19h
Abertura / fechamento do abrigo	6h / 23h
Lactário (lactante-amamentação)	2h, 5h, 8h, 11h, 14h, 17h, 20h, 23h
Espaço recreativo	8h até 11h e 14h até 17h



Total de abrigos: 7

Abrigos

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Centro de Revitalização da Terceira Idade – CERTI Dr. Wilson Kuhn

Endereço: Rua Capitão Leonidas - Vila Pioneiro **nº:** 1159 **CEP:** 8591030

Coordenadas - Latitude: 24º74'35.9'' **Coordenadas - Longitude:** 53º71'54.9''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	300 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	2 Masc.	2 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc.	3 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Centro da Juventude Bombardelli - Jd. Europa

Endereço: Avenida Maripá **nº:** 1831 **CEP:** 85908220

Coordenadas - Latitude: 24º74'01.7'' **Coordenadas - Longitude:** 53º71'19.4''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	200 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	6 Masc.	6 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc.	3 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Escola

Local do Abrigo: Escola Rural Municipal São

Endereço: Rua Principal s/n **nº:** 00 **CEP:** 85900970

Coordenadas - Latitude: 24º42'11.00'' **Coordenadas - Longitude:** 53º56'13.00''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	100 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	7 Masc.	7 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc.	3 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Sim	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	10000 litros	

Observações:

Abrigo referencia da Usina Hidrelétrica PCH São Francisco

Responsável pelas informações: Machado

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro de eventos

Local do Abrigo: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Endereço: Rodovia BR-467 **nº:** 0 **CEP:** 85907060

Coordenadas - Latitude: 24º42'49.00'' **Coordenadas - Longitude:** 53º44'35.00''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	4000 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	20 Masc.	20 Fem.
Quantidade de chuveiros:	05 Masc.	05 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	1000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Centro da Juventude na Luiza Von Borstel - Jd Coopagro

Endereço: Rua Pacífico Dezem **nº:** 337 **CEP:** 85903710

Coordenadas - Latitude: 24º71'14.8'' **Coordenadas - Longitude:** 53º76'67.4''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	200 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	6 Masc.	6 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc.	3 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Centro de Revitalização da Terceira Idade – CERTI Dr. Ernesto Dall´Oglio

Endereço: Rua Alves - Jd. Coopagro **nº:** 1224 **CEP:** 8590350

Coordenadas - Latitude: 53º76'75.7'' **Coordenadas - Longitude:** 24º71'20.0''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:** **Email:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	300 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	3 Masc.	3 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc.	3 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

Dados Básicos

Município: Toledo - PR

Tipo do Abrigo: Centro de eventos

Local do Abrigo: Centro de Eventos Deziré Refosco

Endereço: Rua dos Pioneiros **nº:** 0 **CEP:** 85910080

Coordenadas - Latitude: 24º42'49.00'' **Coordenadas - Longitude:** 53º44'35.00''

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável:

Fone fixo: **Celular:**

Nome Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo: **Celular:**

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo: **Celular:**

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	500 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	01 Masc.	01 Fem.
Quantidade de chuveiros:	01 Masc.	01 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	1000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações:

5. CADASTRO DE RECURSOS

Para o registro dos recursos foram categorizadas 4 (quatro) tipificações, onde em cada uma delas buscou-se cadastrar a quantidade disponível, a pessoa responsável pelo recurso e seus meios de contato.

Os recursos estão assim divididos:

a) **Veículos:** Nesta seção estão relacionados os tipos de veículos que podem ser utilizados quando na ocorrência de um desastre, como veículos 4x4, embarcações, tratores, caminhões, entre outros;

b) **Materiais:** Os materiais estão divididos em estruturais como lonas e telhas, e materiais de assistência humanitária como cesta básica, colchões e etc;

c) **Recursos Humanos:** Relaciona pessoas que possam auxiliar nas ações de resposta como médicos, veterinários, engenheiros e outros;

d) **Instituições Voluntárias:** Instituições que podem auxiliar de alguma maneira no momento do desastre, como jipeiros, comunidades cristãs, ONGs e etc;

IMPORTANTE: Para esta parte do plano é necessária atenção e manipulação constantes, pois os recursos dependem muito dos contatos de acionamento e devido à dinâmica dos acontecimentos é provável uma alteração quase que constante destes meios de acionamento.



Cadastro de Recursos

Veículos

Utilitários

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Picape	02		Secretaria de Infraestrutura Rural			com
Van	01		Secretaria de Educação			
Micro-Onibus	04		Secretaria de Educação			

Transporte de Materiais

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão basculante	05		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br

Serviços de Terraplenagem

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Retroescavadeira	01		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br
Trator	02		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br
Escavadeira hidráulica	01		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br
Trator de esteira	01		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br
Pá-carregadeira	03		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br
Motoniveladora	05		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br

Serviço de limpeza / manutenção de redes de água e esgoto

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão pipa	01		Secretaria de Infraestrutura Rural			gov.br

Atendimento de Emergência

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão de combate à incêndio	03		Corpo de Bombeiros - Toledo			
Viatura guarda municipal	01		Secretaria de Segurança e Trânsito			com
Ambulância transporte	02		Secretaria de Saúde			
Ambulância transporte	02		Corpo de Bombeiros - Toledo			

Leves

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Carro administrativo	04		Secretaria de Administração			gov.br
Motos	02		Secretaria de Segurança e Trânsito			gov.br
Motos	3		Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			gov.br

Embarcações

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Bote inflável	01		Corpo de Bombeiros - Toledo			

Materiais

Materiais

Estruturais

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Bobinas de lona	00		Corpo de Bombeiros			
Reservatório de água Flexível (Cisterna) até 6.000 litros	8	da	Secretaria de Segurança e Trânsito			com
Moto Bomba para caminhão pipa	4	da	Secretaria de Segurança e Trânsito			com

Assistência humanitária

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Cobertores	30		Secretaria de Assistência Social			gov.br
Cestas básicas	30		Secretaria de Assistência Social			gov.br
Colchões	30		Secretaria de Assistência Social			gov.br

Recursos Humanos

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Técnico em Informática	01		Guarda municipal			. br

Instituições voluntárias

Instituição	Contato	Tel. fixo	Celular	Email
Grupo de Radio Amadores				
Ações que pode desenvolver:				
Acionamento da Equipe RER				
NUPDECs - Territorial				
Ações que pode desenvolver:				
Acionamento dos presidentes de bairros e comunidades.				



Ativação do Plano

Ativação do Plano

6. ATIVAÇÃO DO PLANO

6.1. Autoridade de Ativação

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável:	**Nunes de Filho**	**Função:**	**Diretor Operacional**
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**

Coordenadores Substitutos			
Responsável:		**Função:**	**Diretor de Segurança**
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**
Responsável:		**Função:**	**Diretor de Trânsito**
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**

6.2. Critérios para Ativação

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

• Quando o responsável pelo monitoramento (listados abaixo) receber alerta meteorológico do CENAD, CEDEC, COREDEC ou COMDEC;

• Quanto o nível dos rios monitorados (veja lista abaixo) atingirem os níveis de atenção ou alerta;

• Quando o movimento de massa for detectado pelos responsáveis pelo monitoramento ou for dado um alerta pela MINEROPAR;

• Quando ocorrerem chuvas, vendavais ou tempestades que gerem pessoas desalojadas e/ou desabrigadas;

Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta					
Responsável	**Função**	**Tel. acion.**	**Celular**	**Tel. resid**	**Tel. com**
	Secretária da Comissão				
Rios: **não** Morros: **não** Réguas de Rios: **não** Meteorológico: **sim** Estações Pluviométricas: **não**					
	Agente Operacional COMPDEC				
Rios: **sim** Morros: **sim** Réguas de Rios: **sim** Meteorológico: **sim** Estações Pluviométricas: **não**					

Rios monitorados no município		
Nome do rio	**Nível de atenção**	**Nível de alerta**
Toledo	20000 metros	20000 metros
Sanga Panambi	3280 metros	3000 metros

6.3. Procedimentos para Ativação

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência, o **Coordenador Operacional** deverá realizar os contatos necessários para que as seguintes medidas sejam desencadeadas:

1) Instalar o Sistema de Comando de Incidentes e o Posto de Comando, usando os dados abaixo:

Instalação do Sistema de Comando de Incidentes			
Responsável: **da**		**Função:** **Coordenador Defesa Civil**	
Fone acionamento:	**Celular:**	**Fone residencial:**	**Fone comercial:**
Posto de comando: Prefeitura Municipal de Toledo	**Local:** Rua Raimundo Leonardi, 1586		**Telefone:**

2) Acionar o Plano de Chamada, para a composição do Comando do SCI:

Comando do SCI			
Instituição: Prefeitura Municipal de Toledo	**Cargo:** Prefeito	**Nome:**	**Telefone:**
Instituição: Corpo de Bombeiros	**Cargo:** Capitão	**Nome:**	**Telefone:**
Instituição: COMPDEC	**Cargo:** Coordenador de Operações	**Nome:** de	**Telefone:**
Instituição: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	**Cargo:** Secretário	**Nome:**	**Telefone:**

3) Instalar a Área de Espera, o que é muito importante para a organização e emprego dos recursos;

4) Coleta de informações: Responder as seguintes perguntas norteadoras "O que aconteceu, como está agora e como poderá evoluir";

5) Levantar telefones para informações: Local do acidente, equipes de socorro que estão em atendimento e notificações em geral, como imprensa;

6) O Coordenador Municipal de Defesa Civil deverá entrar em contato com o Coordenador Regional de Defesa Civil, Capitão - 04ª CORPDEC - CASCAVEL (telefones: ; ;), repassando as informações necessárias;

7. DESMOBILIZAÇÃO DO PLANO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.1. Critérios para a desmobilização

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

• Quando a evolução da precipitação após a ativação do Plano, monitorada pelos responsáveis não for confirmada pelos órgãos de Defesa Civil ou devido a alguma alteração meteorológica confirmada pelo SIMEPAR;

• Quando a evolução do nível do(s) rio(s) após a ativação do Plano, monitorado(s) pelos responsáveis baixar dos níveis de atenção e alerta;

• Quando o movimento de massa não for detectado pelos responsáveis ou quando após avaliação técnica dos órgãos responsáveis (MINEROPAR) descartar o risco;

• Quando a ocorrência de chuvas, vendavais e tempestades que geraram pessoas desabrigadas e /ou desalojadas tenham cessado e as pessoas já tiverem sido retornadas para as suas residências;

7.2. Autoridade para desmobilização

O Plano de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável: Nunes de Filho		**Função:** Diretor Operacional	
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**

Coordenadores Substitutos			
Responsável:		**Função:** Diretor de Segurança	
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**
Responsável:		**Função:** Diretor de Trânsito	
Telefones de acionamento			
Celular:	**Fixo residencial:**	**Fixo comercial:**	**Outro:**

7.3. Procedimentos para desmobilização

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência, as seguintes medidas serão desencadeadas:

• Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior)

8. AÇÕES OPERACIONAIS

8.1. Monitoramento

O monitoramento é o gatilho para o início de qualquer ação prévia quando se refere a desastres. Isto demonstra a sua importância para que o município consiga antever as suas ações e consequentemente salve mais vidas quando for preciso.

Para este Plano, dentro do cadastro de ações operacionais há um espaço voltado para o monitoramento, onde foram abordados os diferentes meios como monitoramento de rios, en s, estações pluviométricas e estações meteorológicas.

Para isso é importante que o município referencie um responsável por estas coletas de dados através das estações de monitoramento, criando uma rotina de verificações e leituras dos instrumentos, e que este responsável esteja integrado com o sistema municipal de Defesa Civil.


IMPORTANTE: Vale ressaltar que quanto mais meios de monitoramento estiverem acionados em seu município, mais segura será a sua rede de proteção à população.

Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta					
Responsável	**Função**	**Tel. acion.**	**Celular**	**Tel. resid**	**Tel. com**
	Secretária da Comissão				
Rios: **não** Morros: **não** Réguas de Rios: **não** Meteorológico: **sim** Estações Pluviométricas: **não**					
	Agente Operacional COMPDEC				
Rios: **sim** Morros: **sim** Réguas de Rios: **sim** Meteorológico: **sim** Estações Pluviométricas: **não**					

Rios monitorados no município		
Nome do rio	**Nível de atenção**	**Nível de alerta**
Toledo	20000 metros	20000 metros
Sanga Panambi	3280 metros	3000 metros
	metros	metros

Ações de Monitoramento	
Ação/Recurso	**Quantidade**
Quantidade de estações pluviométricas no município	**01**
Número de vezes por semana em que há monitoramento das en s	**01**
Quantidade de réguas instaladas em rios	**03**
Número de vezes por semana em que há monitoramento dos rios	**00**
Quantidade de estações meteorológicas	**01**

8.2. Prioridades na gestão da ocorrência



Importante: Em um desastre é considerável o esforço em tentar manter as pessoas em suas casas sempre que for possível, pois o fato delas irem para abrigos aumenta o tempo de volta da normalidade.

9. AÇÕES DE RESPOSTA

As ações de resposta serão desenvolvidas pelas instituições abaixo relacionadas, com os respectivos responsáveis e telefones de acionamento. Para cada situação que o cenário da ocorrência apresentar, na questão da resposta, é necessário correlacionar um órgão presente no município como responsável

Socorro				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Salvamento	Corpo de Bombeiros			
At. Pré-Hospitalar	Corpo de Bombeiros			
Busca	Corpo de Bombeiros			
Evacuação	Corpo de Bombeiros			
Assistência às vítimas				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Cadastro	Secretaria de Assistência Social			
Abrigamento	Secretaria de Assistência Social			
Doações	Secretaria de Assistência Social			
At. Médico Hospitalar	Secretaria de Saúde			
Manejo de Mortos	Policia Cientifica			
At. Grupos especiais	Secretaria de Assistência Social			
Reabilitação de cenários				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Avaliação de Danos	COMPDEC	da		
Decretação SE/ECP	Prefeitura			
Rec. Infraestrutura	Secretaria de Habitação e Urbanismo			
Serviços Essenciais	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Segurança Pública	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Informações Públicas	Secretaria de Comunicação Social			

10. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

O SCI é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros e eventos, que permitindo aos seus usuários adaptar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais.

A correta utilização do Sistema de Comando de Incidentes permite que sejam atingidos três objetivos principais durante o atendimento de um incidente:

- A segurança dos respondedores do incidente, bem como o de todas as pessoas envolvidas ou atingidas pelo evento;
- O cumprimento dos objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao incidente;
- O uso eficiente dos recursos disponibilizados;

A flexibilidade inerente à ferramenta faz com que ela possa expandir ou contrair para atingir as diferentes necessidades impostas pelo evento durante o atendimento. Essa flexibilidade torna o método de gerenciamento efetivo para qualquer situação, complexa ou simples, tanto do ponto de vista do custo operacional quanto do ponto de vista da eficiência da abordagem gerencial.

Sendo utilizado de forma correta e respeitando-se os princípios adotados para a ferramenta, o SCI deve atingir as finalidades e os benefícios para os quais o sistema foi desenvolvido:

- Atender as necessidades dos incidentes, independente do seu tipo ou magnitude;
- Permitir que o pessoal empregado no evento, proveniente de uma variada gama de agências, organizações e instituições, possam ser integrados rapidamente e com eficiência a uma estrutura de gerenciamento padronizada;
- Prover suporte administrativo e logístico ao pessoal da área operacional;
- Ser efetivo, do ponto de vista do custo e do emprego dos recursos, evitando-se a sobreposição de esforços;

Segue abaixo a estrutura envolvendo os atores municipais para a concepção do SCI, importante ressaltar que cada pessoa definida para uma função tenha conhecimento de suas ações e principalmente conhecimento da ferramenta como um todo:

Comando			
Instituição: Prefeitura Municipal de Toledo	**Cargo:** Prefeito	**Nome:**	**Telefone:**
Instituição: Corpo de Bombeiros	**Cargo:** Capitão	**Nome:**	**Telefone:**
Instituição: COMPDEC	**Cargo:** Coordenador de Operações	**Nome:** de	**Telefone:**
Instituição: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	**Cargo:** Secretário	**Nome:**	**Telefone:**

Staff de Comando				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Ligação	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	da		
Segurança	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Informações ao Público	Secretaria de Comunicação			

Seções Principais				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Planejamento	Secretaria de Administração			
Operações	Secretaria de Segurança e Transito	da		
Logística	Secretaria de Asistência social			
Finanças	Secretaria da Fazenda			


Planejamento				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Situação	Secretaria de Habitação e Urbanismo			
Unidade Recursos	Secretaria de planejamento Estratégico			
Documentação	Secretaria de Segurança e Transito			
Especialistas	Depto de Patrimonio e Serviços Gerais			

Operações				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Área de Espera	Secretaria de Assistência Social			
Operações Aéreas	Secretaria de Segurança e Trânsito			
Sub. Socorro	Corpo de Bombeiros			
Sub. Assistência	Secretaria de segurança e Mobilidade Urbana			
Sub. Reabilitação	Secretaria de Habitação e Urbanismo			
Sub. Decretação	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			

Logística				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Suprimentos	Almoxerifado Central			
Unidade Instalações	Secretaria de Habitação e Urbanismo			
Unidade Apoio Op.	Secretaria de Administração			
Unidade Alimentação	Secretaria de Administração			
Unidade Médica	Secretaria de Saúde			
Unidade Comunicação	Secretaria de Comunicação			

Finanças				
Coordenador:	**Instituição:**	**Nome:**	**Tel. fixo:**	**Celular:**
Unidade Emp. Recursos	Secretaria da Fazenda			
Unidade Compras	Secretaria de Administração			
Unidade Custos	Controle Interno			

10.1. Organograma do SCI



11. Atribuições Gerais

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

• Manter um plano de chamada atualizado do pessoal do seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;

• Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;

• Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;

• Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Prover meios para a garantia da continuidade das operações do seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;

• Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

• Certificar-se que todos os que precisem estar disponíveis ou desencadear ações neste plano saibam disso inclusive como e quando fazerem. Isso vale para as pessoas e para as instituições;

É preciso lembrar que este plano poderá vir a ser executado em conjunto com órgãos de apoio que possuem os seus próprios planos, portanto esta verificação de compatibilidade e alinhamento deve ser realizada na concepção do plano e em suas revisões.